

头盔尺寸

要确定你的头盔大小，您将需要如以下指示量度你的头：

拿软尺量，将其套在头上，约于眉毛和耳朵 1 英寸以上。大多数的头盔都以厘米计算，所以，除非你爱计算，否则，请以厘米作为量度单位。例如，如果您量度了你的头围是 56 厘米，你就需要戴一个 55-57 厘米的头盔。此外，所有 Slokker 头盔配备了一个尺寸调较器于头盔的后方。有了调较器这个设计，你甚至可以作微调，以确保你配戴得最舒适。

没有软尺可作量度？拿一条绳子，将其套在你的头上，然后量度绳子。