

# 頭盔尺寸

要確定你的頭盔大小，您將需要如以下指示量度你的頭：

拿軟尺量，將其套在頭上，約於眉毛和耳朵 1 英寸以上。大多數的頭盔都以厘米計算，所以，除非你愛計算，否則，請以厘米作為量度單位。例如，如果您量度了你的頭圍是 56 厘米，你就需要戴一個 55-57 厘米的頭盔。此外，所有 Slokker 頭盔配備了一個尺寸調較器於頭盔的後方。有了調較器這個設計，你甚至可以作微調，以確保你配戴得最舒適。

沒有軟尺可作量度？拿一條繩子，將其套在你的頭上，然後量度繩子。